



Prüfbericht - Nr.: 21135180_002		Seite 1 von 30 Page 1 of 30	
Auftraggeber: Client:		USP GmbH & CO.KG, Kurfürstendamm 178/179, 10707 Berlin	
Gegenstand der Prüfung: Test item:		Frei zugängliches Multisportfeld	
Bezeichnung: Identification:	Soccerground	Serien-Nr.: Serial No.:	-
Wareneingangs-Nr.: Receipt No.:	-	Eingangsdatum: Date of receipt:	-
Prüfört: Testing location:	Köln / Schladern		
Prüfgrundlage: Test specification:	EN 15312:2007		
Prüfergebnis: Test Result:	Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n). The test item passed the test specification(s).		
Prüflaboratorium: Testing Laboratory:	TRPS		
geprüft/ tested by:		kontrolliert/ reviewed by:	
03/04/08	 Matthias Lompa	03/04/08	Berthold Tempel 
Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Datum Date
	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Name/Stellung Name/Position
Sonstiges/ Other Aspects:			
Bei der durchgeführten Prüfung wurden TÜV eigene Messmittel verwendet.			
Abkürzungen:	P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet	Abbreviations:	P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.			